

令和3年度 通学路における合同点検状況

実施日：令和3年9月30日

番号	小学校名及び通し番号	危険箇所の位置・形状	状況・危険内容	対策内容
1	木古内小学校 1	木古内町字本町545番地・ツルハドラッグ木古内店駐車場	車の出入りが多い	児童生徒への注意喚起
2	木古内小学校 2	木古内町字木古内174番地8・佐女川人道跨線橋近くの公民館側横断歩道（町）	信号機も無く見通しが悪い。車が近づかないと気づかず、エンジン音で判断するしかない。運転側も注意が必要。	注意看板設置済
3	木古内小学校 3	木古内町字木古内174番地8・佐女川人道跨線橋（町）	昔からの状態のまま年数が経過し劣化している。	橋梁点検結果では通行可能となっている。老朽化が進んでおり、廃橋も含め町部局で検討している。
4	木古内小学校 4	木古内町字本町200番地付近・冷水線（道道から公民館への坂）（町）	交通量が多い。坂を下る車のスピードが速く危険。	児童生徒への注意喚起
5	木古内小学校 5	木古内町字本町200番地付近・冷水線×道道交差点（町×道）	一時停止線で停まらずに道道へ進入する車が多く危険。	児童生徒への注意喚起
6	木古内小学校 6	木古内町字泉沢170番地付近・国道の信号（旧泉沢小学校前）（国）	スピードを出して通過する車が多く、横断歩道が青でもスピードを落とさず通過する車もいる。	児童生徒への注意喚起